

中央民族大学生命与环境科学学院

College of Life and Environmental Sciences, Minzu University of China

天平室规章制度

- 1 操作者工作时穿好工作服，测定前后整理好岗位卫生，保持天平，操作台，地面及门窗洁净。
- 2 操作者应熟悉分析天平的原理，构造和正确的使用方法，避免因使用不当和保管不妥而影响称量准确度或损伤天平某些部件。
- 3 所用分析天平，其感量应达到 0.1mg(或 0.01mg)，其精度级别不应低于四级(或三级)。每年由市计量部门定期校正计量一次，任何人不得随意拆装其部件或改变其灵敏度。如发现异常，应及时向质量保证部报告。做好记录。
- 4 与本室无关人员不得随便入内，更不得随意操作使用天平。

